

# 影像監控系統網路攝影機資安標準暨 測試規範

TC5 網路與資訊安全工作組

高傳凱 博士

2017/07/27



# 大綱

- 推動ICT產品資安檢測
- IoT系列資安標準
- 標準適用範圍
- 標準框架
- 資安技術要求
  - 預設密碼與強密碼
  - 認證與授權
  - 已揭露之資安漏洞
  - 勉體的保護
  - 機敏資訊的機密性
  - 通訊組態設定
  - 隱私權
- 專家建議



# 推動ICT產品資安檢測



目的

1. 完備資安法制環境
2. 推升資安產業自主能量
3. 優質化企業競爭力




# IOT系列資安標準

## The Series of IoT Security Standards

Common Security Requirement	Video Surveillance System	Accessory Application	Industrial control system	Connected car system	Medical devices	POS system
TAICS 0111-1 Cybersecurity	TAICS 0111-2-1 IP Camera	TAICS 0111-3-1 Web App	In Planning	In Planning	In Planning	In Planning
	TAICS 0111-2-2 DVR/NVR	TAICS 0111-3-2 Mobile App				
	TAICS 0111-2-3 NAS	TAICS 0111-3-3 Cloud Service				



# 標準適用範圍





# 標準框架

**系統安全確保**  
保證網路攝影機於動態、靜態情況下，其軟體、韌體之安全性



- 作業系統安全
- 韌體程式安全
- 機敏性資料儲存安全
- 遠端管理介面安全

**傳輸機密性**  
機敏資料的傳輸加密，及降低傳輸功能本身所引發的資安威脅



- 資料傳輸安全
- 安全設置
- 通訊協定安全

**存取控制**  
認證機制的落實、密碼認證的強度要求及用戶授權之管控



- 認證機制安全
- 密碼認證安全
- 權限管控

**隱私權**  
限制隱私資料的蒐集、使用、存取權限，並確保影音資料能安全傳輸



- 隱私資料的蒐集保護
- 隱私資料的存取保護
- 隱私資料的傳輸保護



# 強制更換預設密碼與 禁用弱密碼

章節	編號	安全要求	狀態
3.3.2	3.3.2.1	網路攝影機之密碼認證機制，密碼強度必須遵守政府組態基準(GCB) CCE-33789-9 最小密碼長度之規定	M
3.3.2	3.3.2.2	廠商所出產之網路攝影機其預設密碼都需相異	O
3.3.2	3.3.2.3	首次登入網路攝影機必須強制更改預設密碼	M
3.3.2	3.3.2.4	網路攝影機在登入密碼的設計上必須有輸入頻率及次數的限制	M



Insecam Project

## 攻擊簡介

Insecam計畫，公布包括會議、賣場、旅遊景點通通入境，直播的網站分類除美、韓、中有數千鏡頭外，台灣也在其中。這些畫面**並非「駭」來的**，皆是因未設定或未更改預設密碼，才會在網上流出



2016年中國雄邁

## 攻擊簡介

2016年10月，Mirai殭屍網路大軍，發現許多遭到控制的物聯網裝置來自採用中國製造商「**雄邁**」機板癱瘓資安部落格KrebsOnSecurity與法國網站代管服務供應商OVH網路



# 落實認證與授權

章節	編號	安全要求	狀態
3.3.1	3.3.1.1	遠端存取網路攝影機資源需經過身分認證機制，且必須為強認證機制	M
3.3.1	3.3.1.2	認證資訊的傳輸必須經過加密保護，且加密演算法強度需符合「附錄A」的要求	M
3.3.3	3.3.3.1	網路攝影機資源的存取，必須具備權限管控機制	M
3.3.3	3.3.3.2	網路攝影機之授權行為，需存在閒置時限	M

ID:	<input type="text"/>
PSWD:	<input type="text"/>
PIC Size :	<input checked="" type="radio"/> 176X144 <input type="radio"/> 228X187 <input type="radio"/> 320X240 <input type="radio"/> 640X480
<input type="button" value="OK"/>	

## 攻擊簡介

國外V牌廠商的產品似乎沒有預設帳號密碼，若使用者未設定帳號密碼，攻擊者只要直接點「OK」按鈕就可以登入系統，而這樣子的裝置在台灣有三百多台。

```

root@192.168.1.101:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@192.168.1.101:~# whoami
root
root@192.168.1.101:~# ls -al /etc/passwd
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 21 18:24 .
drwxr-xr-x 15 root root 32768 Jun 11 2003 ..
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 root
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 daemon
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 bin
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 sys
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 sync
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 shutdown
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 reboot
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 hal
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 uucp
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 lp
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 mail
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 news
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 uucp
-rw-r--r-- 1 root root 131 Sep 21 18:24 shadow
root@192.168.1.101:~# cat /etc/shadow
root:$1$BhZP$CQJLjDfzvWuHqkxuM1uO.:0:0:99999:7:::
root@192.168.1.101:~#
```

國外H牌權限管控不當


## 攻擊簡介

除了 root 帳號之外還有一組 guest 帳號，並且 guest 的密碼非常簡單，加上當初建置系統時並未檢查機敏檔案的權限是否設定錯誤，導致攻擊者可先用 guest 帳號登入，再去 /etc/shadow 讀取 root 密碼。



# 已知資安漏洞的防範

章節	編號	安全要求	狀態
3.1.1	3.1.1.1	網路攝影機之作業系統，不得存在已揭露之重大CVE漏洞	M
3.1.1	3.1.1.2	網路攝影機僅開啟必要之網路服務	M
3.1.1	3.1.1.3	網路攝影機所開啟之網路服務，不得存在已揭露之重大CVE漏洞	M
3.1.4	3.1.4.1	網頁管理介面不應該存在OWASP top 10中所揭露之常見網站安全風險	M



## 攻擊簡介

駭客鎖定的網路攝影機都是由不同代工商廠製造，但同時都具有相同的5個漏洞，包含CVE-2017-8224、CVE-2017-8222、CVE-2017-8225、CVE-2017-8223 和 CVE-2017-8221。

```
root@kali:~# ./researchcamera.py -s 192.168.1.100 -p 8080
Order: 1
Account: 888888
Password: 123456
Unknown: 1
Permission: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Comment: admin(888)'s account
Unknown: 1

Order: 2
Account: 666666
Password: 123456
Unknown: 2
Permission: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Comment: 666666 user's account
Unknown: 2

Order: 3
Account: admin
Password: 123456
Unknown: 3
Permission: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Comment: admin's account
Unknown: 3

Order: 4
Account: default
Password: 123456
Unknown: 4
Permission: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Comment: default account
Unknown: 4
```

開啟非必要port

## 攻擊簡介

國外D牌設備，建立多組預設帳密，使用者不見得每一組都會更改，還開了特殊的port，直接送出含有特定內容的封包到這個port就可以執行相對應的指令，而在這個過程中完全沒有任何認證機制。



# 防止機敏資訊從韌體走漏

III

章節	編號	安全要求	狀態
3.1.2	3.1.2.1	網路攝影機必須具備韌體更新機制	M
3.1.2	3.1.2.2	網路攝影機之韌體更新機制，必須經過加密保護，且加密演算法強度需符合「附錄A」的要求	M
3.1.3	3.1.3.1	網路攝影機之機敏資料應避免出現於裝置韌體程式碼中(hardcode)	M

```
check_factory_mode()
[...]
factory_mode_file="/mnt/sd/jsa_factory_mode.txt" 在SD卡置入特定檔案
[...]
if [ -f "$factory_mode_file" ] || [ "$CHECK_DID" == "AHUA-000009-DGEX" ]; then
    echo "***** JSW FACTORY MODE *****"
    Factory_mode=1 開啟特定 Flag
    Factory_mode_ip=$(cat ${factory_mode_file}|grep -E "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+")
    if [ 1 -eq $Factory_mode_ip ]; then
        factory_static_eth0_ip=$Factory_mode_ip
    fi
    echo "factory_static.eth0_ip: ${factory_static_eth0_ip}"
else
    echo "***** NORMAL MODE *****"
    Factory_mode=0
fi
[...]
if ["$Factory_mode" == "1"];then
    echo "Factory default active Telnet... Ok "
    telnetd 請發telnet服務(目無設定密碼可直接登入)
[...]
```

韌體檔的竄改

## 攻擊簡介

由於韌體檔案隨處可得且均未加密，經下載拆解後可竄改內部檔案，達到開啟遠端後門程式，並取得系統管理者權限。



韌體中發掘金鑰

## 攻擊簡介

由於韌體檔案隨處可得且均未加密，經下載拆解後，於其中找到其加解密金鑰，可解讀自傳送途中攔劫的加密資料，甚至可套用在廠商其它同款的IP camera中。



# 機敏資料之隱密性確保

章節	編號	安全要求	狀態
3.1.3	3.1.3.2	網路攝影機之機敏資料必須加密儲存，且加密演算法強度需符合「附錄A」的要求	M
3.2.1	3.2.1.1	機敏資料之網路傳輸必須經過加密保護，且加密演算法強度需符合「附錄A」的要求	M

```
bowenhsu@PT ~ $ curl --cookie 'Cookie: config.txt http://$[System.cgi?action=download&filename=$[System.DIN
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
100 11k 100 11k 0 92154 0 0:00:01 0:00:01 ---:-- 92225
bowenhsu@PT ~ $ head config.txt
<General>
<TurboStep Level=>40/40></TurboStep>
<Language Level=>40/40>English</Language>
<MoxLog Level=>40/40*>300</MoxLog>
<DeviceTitle Level=>40/40>dvrkai</DeviceTitle>
<DefaultLanguage Level=>40/40>CHINESE</DefaultLanguage>
<SupervisorCoverInLock Action='>/bin/ADSend DoSendSignal &quot;signal=SupervisorCoverUp
'>ON</SupervisorCoverUnlock>
</General>
bowenhsu@PT ~ $
```

弱加密演算法

## 攻擊簡介

該系統將帳號密碼轉為 **Base64 編碼** 後直接當作 cookie 內容，因此若預設帳號密碼分別是 abc 與 123，將 abc:123 用 Base64 編碼過後可得到 YWJjOjEyMw==，接著將 Cookie: SSID=YWJjOjEyMw== 這串內容加到 request 的 HTTP header 中，就可以到處測試該設備是否使用預設帳號密碼。

```
root@bowenhsu:~# ls -la /etc/shadow
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 21 18:26 .
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 11 2013 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Sep 21 18:26 root
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 daemon
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 bin
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 sys
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 sync
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 shutdown
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 halt
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 lp
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 mail
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 uucp
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 smmsp
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 www-data
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 _www
-rw-r--r-- 1 root root 1024 Jul 11 2013 _apt
root@bowenhsu:~#
```

國外H牌權限管控不當

## 攻擊簡介

除了 root 帳號之外還有一組 guest 帳號，並且 guest 的密碼非常簡單，加上當初建置系統時並未檢查機敏檔案的權限是否設定錯誤，導致攻擊者可先用 guest 帳號登入，再去 **/etc/shadow** 讀取 root 密碼。



# 正確的通訊功能設定

章節	編號	安全要求	狀態
3.2.2	3.2.2.1	網路攝影機需提供使用者，可自行開/關網路裝置資訊探詢功能	M
3.2.2	3.2.2.2	網路攝影機上不可存在不安全的無線網路設定	M



UPnP資安風險

## 攻擊簡介

漏洞管理與滲透測試公司Rapid7，發佈長達29頁的《UPnP安全漏洞》報告，超過8,000萬個單一IP被確認，會回應來自網際網路上的UPnP裝置探勘請求，這些漏洞會讓攻擊者瀏覽到機密商業文件及擷取密碼，或允許他們遠程控制具有UPnP的印表機和網絡攝影機。



WPS資安風險

## 攻擊簡介

資安專家Stefan Viehbock 的研究中，發現此加密技術其實存在著十分重大的安全漏洞。平均只需要兩小時左右，便能以不斷嘗試密碼組合的暴力（Brute Force）攻擊，破解WPS 密碼保護的路由器。



# 未知攻擊的預防

章節	編號	安全要求	狀態
3.2.3	3.2.3.1	網路攝影機所使用之通訊協定(見附錄B)，必須經過異常輸入檢測，且不能發生崩潰(crash)導致服務中止的情形。	O



2015年台灣台中

## 攻擊簡介

吳女準備洗澡只穿內衣褲，攝影機出現怪聲還會自動轉動，手機登入後竟發現機器登入人數是2人，當時螢幕的畫面停留在被害者的下半身，閃躲鏡頭時機器竟然跟著轉，廠商事後發現機器都處在**原廠設定**



# 隱私保護

章節	編號	安全要求	狀態
3.4.1	3.4.1.1	網路攝影機在蒐集影音資料時，應給與適當的提示	O
3.4.1	3.4.1.2	網路攝影機所儲存的隱私資料，只有已被授權的個體才可以存取	M
3.4.2	3.4.2.1	網路攝影機所儲存的隱私資料必須受到加密保護，且加密演算法強度需符合「附錄A」的要求	M
3.4.2	3.4.2.2	網路攝影機應具備使用者刪除隱私之功能，提供對所儲存隱私資料的刪除權限	M
3.4.3	3.4.3.1	網路攝影機隱私資料的傳送不得為明文	M



住家外架設監視器

## 案例簡介

一名王姓女老師在大樓住處外裝設2支監視器，拍攝角度讓對門鄰居感覺出入被監控，因此提告；法院判決出爐，王姓女老師需要拆監視器、賠償2萬，理由是該樓層戶數只有3戶進出少，拍攝到的電梯口已經類似私領域，侵犯到鄰居隱私權。



柯P的監視器政策

## 案例簡介

105年北市長柯文哲提議要用路口監視器舉發違規停車，監視器難道只會拍攝違停？牽著小孩子走馬路的媽媽、熱戀中的情侶、坐著輪椅的老人還是在路邊聊天的外勞，執法人員要盯著監視器觀看多少市民的私生活？有多少畫面要歸檔，等著國家隨時取用？



# 專家建議-國際標準/規範對應



## ■ 對應表

項次	IP CAM 資安標準	UL 2900-1	OWASP Top 10
1	4.3.1.1.遠端存取網路攝影機資源應經過身分認證機制，且必須為強認證機制。	8.3 Service that are accessible over a remote interface shall require user authentication prior to access.	I2: Insufficient Authentication/Authorization Ensure that any access requiring authentication requires strong passwords

## ■ 差異表

項次	IP CAM 資安標準	UL 2900-1
1	網路攝影機在蒐集影音資料時，應給與適當的提示	無
2	網路攝影機所儲存的隱私資料，只有已被授權的個體才可以存取	無



# 專家建議-資安需求分級

新版本

編號	技術要求	狀態	安全分級		
			LV 1	LV 2	LV 3
3.2.1.1	機敏資料之網路傳輸必須經過加密保護，且加密演算法強度需符合「附錄A」的要求	M		✓	✓
3.2.2.1	網路攝影機需提供使用者，可自行開/關網路裝置資訊探詢功能	M		✓	✓
3.2.2.2	網路攝影機上不可存在不安全的無線網路設定	M		✓	✓
3.2.3.1	網路攝影機所使用之通訊協定(附錄B)，必須經過異常輸入檢測，且不得發生崩潰(crash)導致服務中止的情形	O			✓



# 專家建議-檢測一致性

## 1. 測試方法說明

- 測試方法：

由測試 PC 連線至網路攝影機，啟動**模糊器**(fuzzer)測試工具，輪流對受測之網路攝影機之通訊協定(見附錄D)，其所有欄位至少 10 萬筆唯一且獨立之測試項，或者最少 8 小時的異常輸入測試(fuzz testing)。檢查通訊傳輸技術介面或受測系統是否仍正常運作。

## 2. 實驗室檢測工具的建議清單

## 3. 廠商自我檢測工具的提供

## 4. 偕同廠商、測試實驗室及驗證單位啟動一致性會議



台灣資通產業標準協會

Taiwan Association of Information and Communication Standards

